



# Campaign

1KBA-044

Type :

## Recall or Special Service Campaign

Zone d'application :

### Europe

Objet :

### Inverseur sur Lexus RX400h

Models:

RX400H

Model codes:

MHU38

Engine

## QUE VA FAIRE LEXUS ?

Les propriétaires des véhicules concernés recevront une notification de campagne par courrier de première classe. Les concessionnaires/réparateurs autorisés LEXUS remplaceront le module de puissance intelligent (IPM) au sein de l'inverseur si nécessaire. [ ]

## QUELS SONT LES VÉHICULES CONCERNÉS ?

Nom du modèle	Code modèle	Numéro d'identification du véhicule Gamme			Période de production
		WMI	VDS	VIS	
RX400h	MHU38	JTJ	HW31U#	00001030-00049415 02000101-02008127	24 Septembre 2004 au 9 août 2006

Remarque : # indique que divers caractères peuvent occuper cette position.

### IMPORTANT :

- Les véhicules dans ces plages ne sont pas tous affectés ni vendus dans votre pays
- La liste détaillée des VIN des véhicules affectés est disponible chez vos concessionnaires/réparateurs agréés Lexus locaux

## QUE DOIT FAIRE LE PROPRIÉTAIRE CONCERNÉ ?

- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour confirmer que leur véhicule est concerné.
- Cette campagne de sécurité sera effectuée gratuitement par n'importe quel concessionnaire/réparateur agréé LEXUS
- Les propriétaires doivent contacter leur concessionnaire/réparateur agréé LEXUS local pour le diagnostic et la réparation.

## QUAND CETTE CAMPAGNE SE FINIT-ELLE ?

Cette campagne de sécurité sera disponible GRATUITEMENT et sans limite de temps aux propriétaires de véhicules.

